История Версий SmartScan (Impulse 12 Wired/BT)

<u>Сканирующий модуль IA280 (старый модуль):</u>

V2.021A - ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО с **V2.021** утилитой SCANCONFIG (**1.0.3**).exe

V2.024 - ПЕРЕПРОШИВАЕТСЯ ТОЛЬКО с **V2.022** и **2.023** утилитой Dokivision ScanConfig(**V023**).exe

<u>Сканирующий модуль IA280s (новый модуль):</u>

V036 – сканер перегревался.

V038 – исправили перегрев. Основная версия для проводного.

V040 – по информации от вендора, тот же функционал, что и у **V038**, со спец. функциями для внутреннего использования на производстве вендора. Впервые применена на BT версии. Следующие отгрузки вендор планировал прошивать **V040** и BT и проводные версии.

V042 – выполнены исправления по задаче DTP-110[i] . Универсальная для проводной и BT версии сканера с модулем IA280s. Для прошивки BT версии сканера на прошивку **V042** дополнительно нужно прошивать bluetooth модуль специальной утилитой UpdateTools_**V2.0.12**.

V044 – выполнены исправления ошибок передачи непечатных символов GS (префикс NUM NUM) и считывания Datamtrix длиной более 35 символов для проводного сканера Impulse 12.

V045 – выполнено исправление ошибки сканирования зеркального QR кода для проводного и беспроводного сканеров Impulse 12.

V046 - доработали считывание ШК с узкими полями

---

[i] 1. Настройка вибромотора - включен
2. Флаг FNC - отключен
3. Тег GS - включен
4. Звук сканера - средняя громкость
5. Скорость передачи данных - средняя
6. Суффикс только CR (ВВОД)
7. Спящий режим отключен для проводной версии, для версии BT спящий режим должен быть включен через 5 минут